

粘度の単位換算表

	Pa・s (パスカル秒)	P (ポアズ)	cP (センチポアズ)	mPa・s (ミリパスカル秒)
1Pa・s=	1	10	1,000	1,000
1P=	0.1	1	100	100
1cP=	0.001	0.01	1	1
1mPa・s=	0.001	0.01	1	1