

## 動粘度の単位換算表

	m <sup>2</sup> /s	St (ストークス)	cSt (センチストークス)
1m <sup>2</sup> /s=	1	10,000	1,000,000
1St=	0.0001	1	100
1cSt=	0.000001	0.01	1

※動粘度=粘度/密度